BERGERDA 贝格达步进电机接线定义

	BERGERDH	77 TH ~ 2 1/2				
类型	电机型号	匹配驱动器	编码器定义		动力线定义	
	40BG03-EC	2LS556- 42V(输入电压 24-50VDC)	EB+	绿	A+	红
			EB-	绿黑	A-	绿
			EA+	白	B+	蓝
			EA-	白黑	В-	黄
			VCC	红		
			GND	黑		
	57BG10-EC	2LS556(输入 电压24- 50VDC)	EB+	蓝	A+	红
	57BG20-EC		EB-	蓝白	A-	蓝
	60BG30-EC		EA+	橙	B+	绿
	57BG20-EC-Z(刹车)		EA-	橙白	B-	黑
	60BG30-EC-Z(刹车) 86BG40-EC		VCC	红	В	7111
			GND	黑		
闭环			EB+	黄	A+	红
						黄
			EB-	绿 蓝	A-	
			EA+	<u>监</u> 白	B+	黑组
	OCDCOO EC	OI COCO / /+A)	EA-		В-	绿
	86BG80-EC	2LS860((输入 电压24- 100VDC或者 18-80VAC)	VCC	红		
			GND	黑		
	86BG80-EC-Z(刹车)		EB+	黄	A+	红
			EB-	绿	A-	白
			EA+	棕	B+	黄
			EA-	蓝	В-	绿
			VCC	红		
			GND	黑		
					A+	蓝
	2H57BG76-8 2H57BG80-8	2NS556(输入 电压24- 50VDC)			A-	绿
开环8线电机			串联(低速)		B+	棕
					В-	白
					悬空	红 黄
					悬空	黑 橙
			并联(高速)		A+	蓝黄
					A-	红 绿
					B+	棕 橙
					В-	黑 白
	2H86BG80	2NS860((输入 电压24- 100VDC或者 20-80VAC)			A+	红
					A-	黑
					B+	白
			串联(低速)	B-	绿	
				悬空	 	
	2H86BG118				悬空	<u> </u>
			并联(高速)			<u>恒 伝</u> 红 蓝
					A+	
					A-	
				B+	白棕	
					B-	橙 绿

类型	电机型号	匹配驱动器	编码器定义	动力线定义	
开环4线电机	2H42BG40 2H42BG48 2H42BG60	2NS320(输入 电压24- 48VDC)		A+	红
				A-	蓝
				B+	绿
				В-	黑
	2H57BG55 2H57BG76 2H57BG80	2NS556(输入 电压24- 50VDC)		A+	黑
				A-	绿
				B+	红
				В-	蓝
	2H86BG80D	2NS860((输入		A+	黑
		电压24-		A-	绿
	2H86BG118D	100VDC或者		B+	红
		20-80VAC)		В-	蓝
开环三相 电机	3H110BG150	3NS2250((输 入电压 220VAC)		U	
				V	
				W	
				PE	

注: 闭环步进电机接线必须一一对应,否则会报位置超差。开环可A B相调换更改初始旋转方向。